

Hoja Técnica

ECOCLEANER Limpiador de contactos

DESCRIPCION

ECOCLEANER es un poderoso limpiador para partes y componentes eléctricos y electrónicos, amigable con el medio ambiente y con los operarios, puesto que en su formulación no se ha incluido ningún tipo de solventes aromáticos, CFCs, halogenados o cualquier otro producto potencialmente riesgoso. **ECOCLEANER** Limpia penetrando profundamente en todos los sucios depositados sobre materiales sensibles tales como resinas o plásticos, que forman parte integral de algunos dispositivos o componentes electrónicos, sin que se produzca alteración o defecto alguno. **ECOCLEANER** resulta la solución ideal para la limpieza de partes mecánicas o eléctricas, dada la alta velocidad de evaporación que presenta y al hecho de no dejar residuo alguno sobre las piezas tratadas.

ECOCLEANER es además, un excelente agente de desengrase, para la eliminación de aceites, grasas, fluxes y óxidos, pudiendo ser empleado sin restricciones en la mayoría de las operaciones de limpieza donde usualmente se emplean productos con clorofluorocarbonos.

INSTRUCCIONES DE USO

ECOCLEANER es un producto INFLAMABLE como la mayoría de los limpiadores que no atacan la capa de ozono y por lo tanto -y como una medida de seguridad- no debe ser empleado en equipo eléctrico en operación; sin embargo su elevada velocidad de evaporación permite restablecer prontamente el funcionamiento del equipo, logrando con esto minimizar los tiempos de paro. **ECOCLEANER** representa una excelente opción, cuando de limpieza de componentes delicados se trata, pues no ataca plástico alguno.

MANEJO Y ALMACENAJE

Dada la naturaleza combustible de **ECOCLEANER**, éste deberá ser almacenado en sitios frescos y secos, alejados de toda fuente de calor, chispa o llama abierta y cuando se maneje en grandes cantidades, en edificios diseñados y protegidos para contener líquidos combustibles (NFPA Clase II).

Evite el sobrecalentamiento de los contenedores, pues el aumento en la presión interna de los mismos, podría

provocar su ruptura. No reutilice los envases vacíos sin que hayan sido descontaminados. Aun así, no los utilice para contener alimentos o agua potable.

En el caso de la presentación en aerosol, no intente perforar los recipientes ni los exponga al fuego directo o a temperaturas demasiado altas.

No los exponga a la acción directa de la luz solar.

Use el producto en áreas bien ventiladas o provea al local con extracción mecánica suficiente.

RIESGOS Y PRECAUCIONES

Evite los contactos prolongados con la piel ya que puede ocasionar resequedad, enrojecimiento o irritación. Durante su empleo, utilice guantes de hule de butilo u otro material similar.

El material es irritante para los ojos por lo que en caso de contacto, deberá lavarlos de inmediato a chorro de agua durante al menos 15 minutos.

En caso de derrames masivos, elimine toda fuente de calor excesivo, chispa o llama abierta y utilice un material inerte y absorbente para recogerlo.

Colóquelo en recipientes cerrados para su disposición final, la cual deberá hacerse de acuerdo a las leyes vigentes en su localidad. Lave el área con agua, cepillo y jabón.

No fume o ingiera alimentos durante su empleo.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Gravedad esp. @25 °C:	0.67-0.69
Indice de refracción:	1.385-1.390
Flash point:	23-26 °C
% sólidos:	100 (En primario y mortero)
Flash point:	44 °C
Punto de ebullición:	88-93 °C
Solubilidad en agua:	Insoluble
Apariencia:	Líquido incoloro
Olor:	Característico

Presentaciones: Aerosol de 475 ml, galón 4 L, porrón 20 y 50 L, tambor 200 L, tote 1000 L

NO podemos garantizar que este material sea el adecuado para cualquier uso particular, en base a los datos aquí presentados. El usuario deberá realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la conveniencia del uso de nuestro producto en su propósito particular. Nuestra responsabilidad de garantía se limita al precio neto de la compra de los materiales que se demuestren defectuosos o a nuestra opción, el reemplazo de los productos después de su envío a nosotros mediante flete prepagado. Cualquier reclamo a este respecto deberá hacerse antes de 30 días después de la fecha de recibo en sus instalaciones y antes de procesarlos o combinarlos con otros materiales.

Industrias San-Ber SA de CV

Ave. Siderúrgica 120
Parque Industrial Escobedo
Gral. Escobedo N.L. 66062
MEXICO



Tel: (81)8384 8525, (81)8384 8526
Email: info@sanber.com.mx
www.sanber.com.mx

HT-38 Rev: 03-02/17
26 de Febrero de 2017